

Lietaus nuotekos
(Komunikacija)

Vilnius
(Miestas)

šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Elbingo
(Gatvė)

Nr. (LŠ5) **155** KORTELĖ



107-B-16

75/32-0042

(Planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PJŪVIAI (m.)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio (m.)		Altitudė	Lipynės <i>3 met.</i> (medžiaga, kiekis)	
Dangtis		ket.	670			153.22		
Žemė				0		153.22	Ar yra vandens? <i>nėra</i>	
Sienos		bet.					Ar yra dujų? <i>nėra</i>	
Dugnas		bet.	1500	1.30		151.92	Pastabos: <i>nėra</i> X 6064316.99 Y 575448.91	
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	250	Viršus			Aukščių sistema- LAS07	
				Apačia	1.48	151.74		
	Nr.2	PVC	250	Viršus			A. Diskos I.Į.	
				Apačia	1.48	151.74		
	Nr.3	PVC	160	Viršus			Objekto Nr. 93122	
				Apačia	1.43	151.79		
	Nr.4	PVC	200	Viršus			Sudarė <i>Auto</i> A. DISKA (parašas) (pavardė)	
				Apačia	1.33	151.89		
	Nr.5	PVC	200	Viršus			Patikrino (parašas) (pavardė)	
				Apačia	1.40	151.82		
	Nr.6			Viršus			2019-06 (kortelės sudarymo data)	
				Apačia				
	Nr.7			Viršus				
				Apačia				