

<u>Lietaus kanalizacija</u> (komunikacija)		<u>šulinys</u> (irenginio pavadinimas)		Nr. <u>52</u>	KORTELĖ
<u>Vilnius</u> (miestas)		<u>Varnės g.</u> (gatvė)		107-B-7 (75/32 - 0002) (planšeto nomenklatura)	

Vertikalinis

Horizontalinis

Pririšimo brėžinys

Auksčių sistema LAS07

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m	Altitudės	Lipynės 11..... (medžiaga, kiekis) Ar yra vandens? Ar yra dujų? Pastabos		
Dangtis	ketus	650		154,88			
Žemė			0.00	154,88			
Sienos	bet						
Dugnas	bet	2000	2,70	152,18			
Vamzdžiai	Nr. 1	pp	500	Viršus			
				Apačia	3,02	151,86	
	Nr. 2	pp	500	Viršus			
				Apačia	3,02	151,86	
	Nr. 3	pvc	200	Viršus			
				Apačia	1,67	153,21	
	Nr. 3a	pvc	200	Viršus			
				Apačia	2,70	152,18	
	Nr. 4	pvc	200	Viršus			
			Apačia	1,55	153,33		
	Nr. 4a	pvc	200	Apačia	2,70	152,18	
	Nr. 5			Apačia			
	Nr. 5a			Apačia			

Geokada

Kvalifikacijos paž. 1GKV-395

Objektas: _____

Sudarė J. Kašėta
(v. pavardė) (parašas)

Patikrino _____
(v. pavardė) (parašas)

2020 10 05
(irenginio tyrinėjimo data)