



Lietaus kanalizacijos šulinio Nr. 88C KORTELĖ		107-D-2 75/32-0061
(įrenginio pavadinimas)	(plane)	(planšeto nomenklatūra)
2019	Vilnius	Pilkalnio
(Šul.pastatymo metai)	(miestas)	(gatvė)

ŠULINIO PJŪVIAI:

Vertikalinis



Horizontalinis



Pririšimo brėžinys

⊕ x= 6064185.52
y= 575076.55

Pavad.	Medž	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės met 6
Dangtis	ket.	650		154.14	(medžiaga, kiekis)
Žemė			0.00	154.14	Ar yra vandens? —
Sienos	bet				Ar yra dujų —
Dugnas	bet	1000	2.05	152.09	
VAMZDŽIAI	Nr.1	PVC	200	Viršus	UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"
				Apačia 2.33	
	Nr.2	PVC	200	Viršus	
				Apačia 2.33	
	Nr.3	PVC	200	Viršus	
				Apačia 2.31	
					2019.09. (kortelės sudarymo data)
					(kortelę sudarė)