


Lietaus kanalizacijos šulinio Nr. 88D KORTELĖ	107-D-2 75/32-0061
(irenginio pavadinimas)	(plane)
2019	Pilkalnio
(Šul.pastatymo metai)	(miestas)
	(gatvė)


ŠULINIO PJŪVIAI:

Vertikalinis

Pririšimo brėžinys



Horizontalinis



x= 6064185.63

$$y = 575089.77$$

Pavad.	Medž	Diametras mm.	Atstūmas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės	met 6
Dangtis	ket.	650		154.00		(medžiaga,kiekis)
Žemė			0.00	154.00	Ar yra vandens?	
Sienos	bet				Ar yra dujų	
Dugnas	bet	1000	1.90	152.10		
VAMZDŽIAI	Nr.1	PVC	200	Viršus Apačia 2.07	151.93	UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"
	Nr.2	PVC	200	Viršus Apačia 2.07	151.93	
	Nr.3	PVC	110	Viršus Apačia 1.62	152.38	
					2019.09. (kortelės sudarymo data)	
					(kortelę sadarė)	