




Lietaus kanalizacija (komunikacija)		šulinys (irenginio pavadinimas)		Nr. 191A	KORTELĖ		
Vilnius (miestas)		Elbingo g. (gatvė)		107-D-3 (75/32 - 0062) (planšeto nomenklatūra)			
				S ↑			
Pririšimo brėžinys							
Vertikalinis							
Horizontalinis							
							
Aukščių sistema LAS07							
Pavadinimas		Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m	Altitudės	Lipynės (medžiaga, kiekis)	
Dangtis		ketus	320		154,54	Ar yra vandens?	
Žemė				0.00	154,54	Ar yra dujų?	
Sienos		pvc				Pastabos	
Dugnas		pvc	315	1,69	152,85		
Vamzdžiai	Nr. 1	pvc	110	Viršus		 Kvalifikacijos paž. 1GKV-395 Objektas: Sudarė J. Kašėta (v. pavardė) (parašas) Patikrino (v. pavardė) (parašas) 2019 08 15 (irenginio tyrinėjimo data)	
				Apačia	1,69		152,85
	Nr. 2	pvc	160	Viršus			
				Apačia	1,69		152,85
	Nr. 3			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 3			Viršus			
				Apačia			
Nr. 4			Viršus				
			Apačia				
Nr. 4a			Viršus				
			Apačia				
Nr. 5			Viršus				
			Apačia				
Nr. 5a			Viršus				
			Apačia				