

<u>Lietaus nuotekos</u> (Komunikacija)		<u>šulinys</u> (Įrenginio pavadinimas)		Nr. (LŠ18) 7a KORTELE	
Vilnius (Miestas)		Elbingo (Gatvė)		107-D-4 75/32-0062 (Planšeto nomenklatura)	
ŠULINIO PJŪVIAI (m.)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	

Vertikalusis

Horizontalusis

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio (m.)	Altitudė	Lipynės 15met. (medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	670	/	154.23	
Žemė	/	/	/	154.23	Ar yra vandens? nėra
Sienos	bet.	/	/	/	Ar yra dujų? nėra
Dugnas	bet.	1500	4.40	149.83	Pastabos: nėra
Vamzdžiai	Nr.1	PP	600	Viršus	
				Apačia	4.93 149.30
	Nr.2	PP	600	Viršus	
				Apačia	4.93 149.30
	Nr.3	PVC	200	Viršus	
				Apačia	1.48 152.75
	Nr.3a	PVC	200	Viršus	
				Apačia	4.48 149.75
	Nr.4			Viršus	
				Apačia	
	Nr.5			Viršus	
				Apačia	
	Nr.6			Viršus	
				Apačia	

Geokada
 Kvalifikacijos paž. 1GKV-395
 Objektas:

Sudarė	J. Kašėta (v. pavardė) (parašas)	
Patikrino	(v. pavardė) (parašas)	

2018-11
 (kortelės sudarymo data)