

Lietaus kanalizacija
(komunikacija)

Vilnius
(miestas)

šulinys
(irenginio pavadinimas)


Elbingo g.
(gatvė)

Nr. 100


KORTELĖ

107-D-7 (75/32 - 0082)
(planšeto nomenklatūra)


Vertikalinis



Horizontalinis



Pririšimo brėžinys



Aukščių sistema LAS07

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m	Altitudės	Lipynės (medžiaga, kiekis)
Dangtis	ketus	320		153,85	Ar yra vandens?
Žemė			0.00	153,85	Ar yra dujų? Pastabos
Sienos	pvc				
Dugnas	pvc	315	1,67	152,18	
Vamzdžiai	Nr. 1	pvc	200	Viršus Apačia 1,67	152,18
	Nr. 2	pvc	200	Viršus Apačia 1,67	152,18
	Nr. 3			Viršus Apačia	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 4a			Viršus Apačia	

Geokada

Kvalifikacijos paž. 1GKV-395

Objektas:

Sudarė J. Kašėta
(v. pavardė) (parašas)

Patikrino (v. pavardė) (parašas)

2019 08 15
(irenginio tyrinėjimo data)

