Lietaus kanalizacija (komunikacija) | šulinys (įrenginio pavadinimas) | Nr. 134 | KORTELĖ

Vilnius (miestas) | Elbingo g. (gatvė) | 107-D-7 (75/32 - 0082) (planšeto nomenklatūra)

Š

Vertikalinis



Horizontalinis



Pririšimo brėžinys



Aukščių sistema LAS07

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m		Altitudės
Dangtis		ketus	650			152,78
Žemė				0.00		152,78
Sienos		bet				
Dugnas		bet	1000	1,74		151,04
Vamzdžiai	Nr. 1	pvc	250	Viršus		
				Apačia	1,88	150,90
	Nr. 2	pvc	250	Viršus		
				Apačia	1,92	150,86
	Nr. 3	pvc	200	Viršus		
				Apačia	1,59	151,19
	Nr. 3a			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 4			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 6			Apačia		
				Apačia		
	Nr. 6a			Apačia		
				Apačia		

Lipynės 7 (medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? –

Ar yra dujų? –

Pastabos –

Geokada

Kvalifikacijos paž. 1GKV-395

Objektas:

Sudarė: J.Kašėta (v. pavardė) (parašas)

Patikrino: (v. pavardė) (parašas)

2019 08 15 (įrenginio tyrinėjimo data)