

Lietaus kanalizacija
(komunikacija)

Vilnius
(miestas)


šulinys
(irenginio pavadinimas)

Elbingo g.
(gatvė)


Nr. 41a **KORTELE**

107-D-7 (75/32 - 0082)
(planšeto nomenklatura)


Vertikalinis



Horizontalinis



Pririšimo brėžinys



Aukščių sistema LAS07

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m	Altitudės	Lipynės (medžiaga, kiekis)
Dangtis	ketus	320		154,24	Ar yra vandens?
Žemė			0.00	154,24	Ar yra dujų? Pastabos
Sienos	pvc				
Dugnas	pvc	315	1,74	152,50	

Vamzdžiai

Nr.	Medžiaga	Diametras, mm	Viršus	Apačia	Atstumas nuo dangčio, m	Altitudės
Nr. 1						
Nr. 2	pvc	200			1,74	152,50
Nr. 3						
Nr. 4						
Nr. 5						
Nr. 4						
Nr. 4a						



Geokada

Kvalifikacijos paž. 1GKV-395

Objektas:

Sudarė J. Kašėta
(v. pavardė) (parašas)

Patikrino
(v. pavardė) (parašas)

2019 08 15
(irenginio tyrinėjimo data)