

Lietaus kanalizacija
(komunikacija)

Vilnius
(miestas)

šulinys
(irenginio pavadinimas)

Elbingo g.
(gatvė)

Nr. 76a

KORTELE

107-D-7 (75/32 - 0082)
(planšeto nomenklatura)

Vertikalinis

Horizontalinis

Pririšimo brėžinys

Aukščių sistema LAS07

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m	Altitudės	Lipynės (medžiaga, kiekis)
Dangtis	ketus	320		152,29	Ar yra vandens?
Žemė			0.00	152,29	Ar yra dujų?
Sienos	pvc				Pastabos
Dugnas	pvc	315	1,95	150,36	
Vamzdžiai	Nr. 1	pvc	200	Viršus	 Geokada Kvalifikacijos paž. 1GKV-395 Objektas: Sudarė <u>J. Kašėta</u> (v. pavardė) (parašas) Patikrino <u>[Signature]</u> (v. pavardė) (parašas)
				Apačia	
	Nr. 2	pvc	200	Viršus	
				Apačia	
	Nr. 3	pvc	110	Viršus	
				Apačia	
	Nr. 4			Viršus	
				Apačia	
	Nr. 5			Viršus	2019 08 15 (irenginio tyrinėjimo data)
				Apačia	
	Nr. 4			Viršus	
				Apačia	
	Nr. 4a			Viršus	
				Apačia	