

Lietaus kanalizacija
(komunikacija)

Vilnius
(miestas)

šulinys
(irenginio pavadinimas)

Elbingo g.
(gatvė)

Nr. 87a KORTELE

107-D-7 (75/32 - 0082)
(planšeto nomenklatura)

Vertikalinis

Horizontalinis

Pririšimo brėžinys

Aukščių sistema LAS07

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m	Altitudės	Lipynės (medžiaga, kiekis)	
Dangtis	ketus	320		152,88	Ar yra vandens?	
Žemė			0.00	152,88	Ar yra dujų?	
Sienos	pvc				Pastabos	
Dugnas	pvc	315	2,04	150,84		
Vamzdžiai	Nr. 1	pvc	200	Viršus Apačia	2,04 150,84	Geokada Kvalifikacijos paž. 1GKV-395 Objektas: Sudarė Patikrino J. Kašėta (v. pavardė) (parašas) (v. pavardė) (parašas) 2019 08 15 (irenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	pvc	200	Viršus Apačia	2,04 150,84	
	Nr. 3			Viršus Apačia		
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 4a			Viršus Apačia		