Lietaus kanalizacija (komunikacija) | šulinys (įrenginio pavadinimas) | Nr. 90 | KORTELĖ

Vilnius (miestas) | Elbingo g. (gatvė) | 107-D-7 (75/32 – 0082) (planšeto nomenklatūra)

Vertikalinis



Horizontalinis



Pririšimo brėžinys



Aukščių sistema LAS07

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m		Altitudės
Dangtis		ketus	650			152,89
Žemė				0.00		152,89
Sienos		bet				
Dugnas		bet	1000	2,26		150,63
Vamzdžiai	Nr. 1	pvc	250	Viršus		
				Apačia	2,47	150,42
	Nr. 2	pvc	250	Viršus		
				Apačia	2,47	150,42
	Nr. 3	pvc	200	Viršus		
				Apačia	2,03	150,86
	Nr. 4	pvc	200	Viršus		
				Apačia	2,07	150,82
	Nr. 5			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 6			Apačia		
				Apačia		
	Nr. 6a			Apačia		
				Apačia		

Lipynės 8 (medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? –

Ar yra dujų? –

Pastabos –

Geokada

Kvalifikacijos paž. 1GKV-395

Objektas:

Sudarė: J.Kašėta (v. pavardė) (parašas)

Patikrino: (v. pavardė) (parašas)

2019 08 15 (įrenginio tyrinėjimo data)