

<u>Lietaus kanalizacija</u> (komunikacija)		<u>šulinys</u> (irenginio pavadinimas)		Nr. <u>93A</u>	KORTELĖ	
<u>Vilnius</u> (miestas)		<u>Elbingo g.</u> (gatvė)		107-D-7 (75/32 - 0082) (planšeto nomenklatura)		
S ↑						
Prišimo brėžinys						
Vertikalinis						
Horizontalinis						
Aukščių sistema LAS07						
Pavadinimas		Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m	Altitudės	Lipynės ...4... (medžiaga, kiekis)
Dangtis		ketus	650		154,70	Ar yra vandens? ...
Žemė				0.00	154,70	Ar yra dujų? ...
Sienos		bet				Pastabos ...
Dugnas		bet	1000	1,40	153,30	
Vamzdžiai	Nr. 1	pvc	200	Viršus Apačia	1,57	153,23
	Nr. 2	pvc	250	Viršus Apačia	1,61	153,09
	Nr. 3	pvc	200	Viršus Apačia	1,53	153,27
	Nr. 4	pvc	110	Viršus Apačia	1,10	153,60
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 6a			Viršus Apačia		
						Kvalifikacijos paž. 1GKV-395 Objektas:
Sudarė J. Kašėta (v. pavardė) (parašas)					Patikrino (v. pavardė) (parašas)	
2019 08 15 (irenginio tyrinėjimo data)						