




<u>Lietaus kanalizacija</u> (komunikacija)		<u>grotelės</u> (įrenginio pavadinimas)		Nr. <u>94A</u>		KORTELĖ	
<u>Vilnius</u> (miestas)		<u>Elbingo g.</u> (gatvė)		107-D-7 (75/32 - 0082) (planšeto nomenklatura)		S ↑	
Vertikalinis 		Pririšimo brėžinys					
Horizontalinis 							
Aukščių sistema LAS07							
Pavadinimas		Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m		Altitudės	
Dangtis		ketus	400x450	154,79		Lipynės (medžiaga, kiekis)	
Žemė			0.00	154,79		Ar yra vandens? Ar yra dujų? Pastabos	
Sienos		pvc		153,02			
Dugnas		pvc	425	1,77			
Vamzdžiai	Nr. 1			Viršus		 Geokada Kvalifikacijos paž. 1GKV-395 Objektas: Sudarė <u>J. Kašėta</u> (v. pavardė) (parašas) Patikrino <u>(v. pavardė)</u> (parašas) 2019 08 15 (įrenginio tyrinėjimo data)	
				Apčia			
	Nr. 2	pvc	200	Viršus			
				Apčia	1,47		
	Nr. 2			Viršus			
				Apčia			
	Nr. 3a			Viršus			
				Apčia			
Nr. 4			Viršus				
			Apčia				
Nr. 4a			Viršus				
			Apčia				