| KL | šulinys | Nr. 21a | KORTELĖ |
|---|---|---|---|
| (komunikacija) | (įrenginio pavadinimas) | | |

| Vilnius | Tolminkiemio | 108 – A – 10 |
|---|---|---|
| (miestas) | (gatvė) | (planšeto nomenklatūra) |

Šulinio pjūviai

Vertikalinis




Horizontalinis




Pririšimo brėžinys




| Pavadinimas | | Medžiaga | Diametras, mm | Atstumas nuo dangčio, m | | Altitudės |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dangtis | | ketus | 400 | | | 160.87 |
| Žemė | | | | | | |
| Sienos | | PVC | | | | |
| Dugnas | | PVC | 425 | – | | – |
| Vamzdžiai | 1 | PVC | 160 | Viršus | | |
| | | | | Apačia | 1.71 | 159.16 |
| | 2 | PVC | 160 | Viršus | | |
| | | | | Apačia | 1.71 | 159.16 |
| | | | | Viršus | | |
| | | | | Apačia | | |
| | | | | Viršus | | |
| | | | | Apačia | | |
| | | | | Viršus | | |
| | | | | Apačia | | |
| | | | | Viršus | | |
| | | | | Apačia | | |
| | | | | Viršus | | |
| | | | | Apačia | | |

Lipynės ....–.... (medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? ....–....

Ar yra dujų? ....–....

Pastabos .....

AUKŠČIŲ SISTEMA LAS07

J.Šalkausko
personalinė įmonė
tel.8 686 80075

Objektas:

| | | |
|---|---|---|
| Sudarė | G.Lelekauskas (v. pavardė) | (parašas) |
| Patikrino | J.Šalkauskas (v. pavardė) | (parašas) |

2019
(įrenginio tyrinėjimo data)