

KL
(komunikacija)

šulinys
(įrenginio pavadinimas)

Nr. 193

KORTELE

Vilnius
(miestas)

Karaliaučiaus
(gatvė)


108 – A – 5
(planšeto nomenklatura)

[75/32 – 0004]



Pririšimo brėžinys


Šulinio pjūviai

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m		Altitudės	Lipynės (medžiaga, kiekis)			
Dangtis		ketus	400			161.73	Ar yra vandens?			
Žemė							Ar yra dujų? Pastabos			
Sienos		PVC								
Dugnas		PVC	425	—		—				
Vamzdžiai	1	PVC	160	Viršus				J. Šalkausko personalinė įmonė tel.8 686 80075		
				Apačia	1.88	159.85				
	2	PVC	200	Viršus						
				Apačia	2.57	159.16				
	3	PVC	160	Viršus						
				Apačia	1.85	159.88				
				Viršus					Objektas:	
				Apačia						
				Viršus					Sudarė	G. Lelekauskas (v. pavardė)
				Apačia						
			Viršus							
			Apačia							
						2020 (įrenginio tyrinėjimo data)				