



Kl.
(komunikacija)
Vilnius
(miestas)

šulinys
(freginio pavadinimas)
I. Rėzos al.
(gatvė)


Nr. 23 KORTELE
108 - A - 9
(planšeto nomenklatura)

Šulinio pjūviai

Prisiimo brėžinys



Horizontalinis



MN
stat.

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras, mm	Astumas nuo dangčio, m	Altitudės	Lipynės6..... (medžiaga, kiekis)
Dangtis	ketus	650		160.12	Ar yra vandens?
Zemė					Ar yra dujų?-
Sienos	g./b.				Pastabos
Dugnas	bet	1000	1.80	158.32	
Vamzdžiai	1 PVC	160	Viršus Apacia	1.92	158.20
	2 PVC	200	Viršus Apacia	1.92	158.20
	3 PVC	200	Viršus Apacia	1.91	158.62
	4 PVC	2x110	Viršus Apacia	1.50	158.21
Objektas:					
Sudarė					G. Lelekauskas
Patikrino					J. Šalkauskas
2019					(freginio tyrinėjimo data)