

75/32-0124

Lietaus kan. Nr. KORTELE 719 108-C-13

(renginio pavadinimas) (plane) (planšeto nomenklatūra)


2019 Vilnius BITENU,

(Šul.pastatymo metai) (miestas) (garvė)



ŠULINIO PROVAI:

Vertikalinis

Pririšimo brėžinys



Horizontalinis



$$X = 6063432.11$$

$$Y = 575805.11$$

Pavad.	Medž.	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės
Dangtis	ket.			152,98	5
Žemė			0,00		(medžiaga, kiekis)
Sienos	bet.				Ar yra vandens?
Dugnas	bet.	1000	1,69	151,29	Ar yra dujų
VANDŽIAI	Nr.1	PVC	200	Viršus	UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"
				Apačia 1,83	
	Nr.2	PVC	250	Viršus	
				Apačia 1,83	
	Nr.3	PVC	200	Apačia 1,68	Objektas:
				151,30	
	Nr.4	PVC	200	Apačia 1,47	
				151,51	
	Nr.5	PVC	200	Apačia 1,47	
				151,51	
					2019.11.
					(kortelės sudarymo data)
					(kortelės sudarė)
					Arvydas Černiauskas
					Directorius