



75/32-0124

Lietaus karn.	Nr.	KORTELE	90	108-C-13
(renginio pavadinimas)	(plane)			(planšeto nomenklatūra)
2019	Vilnius			BITĖNU,
(Šul.pastatymo metai)	(miestas)			(garvė)

ŠULINIO PĖJŲIAI:

Vertikalinis


Pririšimo brėžinys



$$X = 6063430.46$$

$$Y = 575800.58$$

Horizontalinis



Pavard.	Medž.	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės
Dangtis	ket.	650		152,82	4
Žemė			0,00		(medžiaga, kiekis)
Sienos	bet.				Ar yra vandens?
Dugnas	bet.	1000	1,39	151,43	Ar yra dujų
VAMZDŽIAI	Nr.1	PVC	200	Viršus	UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"
				Apačia 1,46	
	Nr.2	PVC	200	Viršus	
				Apačia 1,46	
	Nr.3	PVC	200	Apačia 1,39	Objektas:
	Nr.4	PVC	200	Apačia 1,39	
					2019 m.
					(kortelės sudarymo data)
					(kortelę sudarė)
					Arvydas Černiauskas
					Direktorius