75/32-0124

Lietaus kan.	Nr. KORTELĖ 90		108-C-13
(įrenginio pavadinimas)	(plane)		(planšeto nomenklatūra)
2013	Vilnius		BITĖNU,
(Šul.pastatymo metai)	(miestas)		(gatvė)

ŠULINIO PJŪVIAI:

Vertikalinis



Horizontalinis

Pririšimo brėžinys



X=6063455.62
Y= 575814.03

Pavad.		Medž.	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.
Dangtis		ket.			152,89
Žemė				0,00	
Sienos		bet.			
Dugnas		bet.	1000	1,74	151,15
VAMZDŽIAI	Nr.1	PVC	250	Viršus	
				Apačia 2,45	150,44
	Nr.2	PVC	250	Viršus	
				Apačia 2,45	150,40
	Nr.3	PVC	200		
				Apačia 1,51	151,38

Lipynės _____ (medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? —

Ar yra dujų —

UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"

Objektas

2019.11.

(kortelės sudarymo data)

(kortelę sadarė)

Antanas Čerkauskas
Direktorius