

KL
 (komunikacija)

šulinys
 (freginio pavadinimas)

Nr. 103 KORTELE

Vilnius
 (miestas)



Karaliaučiaus
 (gatvė)

108 – C – 1
 (planeto nomenklatūra)

Šulinio pjūviai


Prisilimo brėžinys

8



Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m	Altitudės	Išpynės13..... (medžiaga, kiekis)	
Dangtis	betas	650		155.77	Ar yra vandens?	
Žemė					Ar yra dujų?	
Sienos	g./b.				Pastabos	
Dugnas	bet	1500	4.02	151.75		
Vamzdžiai	1	PVC	315			
	2	PVC	315			
						
						
						
Objektas:					AUKŠČIŲ SISTEMA LASO7	
					J.Šalikausko	
					personalinė įmonė	
					tel.8 686 80076	
					Sudarė	
					G.Šalikauskas	
					(v. parėdė)	
					J.Šalikauskas	
					(v. parėdė)	
					2019	
					(freginio tyrinėjimo data)	