

<u>Lietaus kanalizacija</u> (komunikacija)		<u>šulinys</u> (irenginio pavadinimas)		Nr. <u>11</u>	KORTELĖ	
<u>Vilnius</u> (miestas)		<u>Rygos</u> (gatvė)		<u>109-A-2 (75/33 - 0393)</u> (planšeto nomenklatura)		
Šulinio pjūviai		Prišimo brėžinys				
Vertikalinis						
Horizontalinis						
Auksčių sistema LAS07						
Pavadinimas		Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m	Altitudės	Lipynės ...28... (medžiaga, kiekis)
Dangtis		ketus	650		169,21	Ar yra vandens? ...
Žemė				0.00	169,21	Ar yra dujų? ...
Sienos		g./b.				Pastabos
Dugnas		bet.	2000	4,42	164.79	
Vamzdžiai	Nr. 1	pvc	315	Viršus		Geokada Kvalifikacijos paž. 1GKV-395 Objektas:
				Apačia	4,73	
	Nr. 2	pvc	400	Viršus		
				Apačia	4,81	
	Nr. 3	pvc	200	Viršus		
				Apačia	3,42	
	Nr. 3a	pvc	200	Viršus		
				Apačia	1,80	
	Nr. 4	pvc	200	Viršus		
				Apačia	4,42	
	Nr. 5	pvc	200	Viršus		
				Apačia	1.85	
Nr. 4a	pvc	200	Viršus			
			Apačia	4,42	164,79	
Sudarė <u>J. Kašėta</u> (v. pavardė) (parašas) Patikrino <u>(v. pavardė)</u> (parašas)						
2020 10 50 (irenginio tyrinėjimo data)						