

KL
(komunikacija)

šulinys
(įrenginio pavadinimas)

Nr. 131

KORTELE

Vilnius
(miestas)

Viršuliškių skg.
(gatvė)


109 – C – 6
(planšeto nomenklatura)

[75/32 – 0093]



Pririšimo brėžinys

Šulinio pjūviai

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m		Altitudės	Lipynės12..... (medžiaga, kiekis)	
Dangtis		ketus	650			159.47	Ar yra vandens?	
Žemė							Ar yra dujų?	
Sienos		g./b.					Pastabos	
Dugnas		bet	1500	3.63		155.84		
Vamzdžiai	1	PVC	315	Viršus			AUKŠČIŲ SISTEMA LAS07	
				Apačia	3.77	155.70		
	2	PE	335	Viršus			J.Šalkausko personalinė įmonė tel.8 686 80075	
				Apačia	3.77	155.70		
	3	PVC	200	Viršus			Objektas:	
				Apačia	1.60	157.87		
	3a	PVC	200	Viršus			Sudarė G. Lelekauskas (v. pavardė)	
				Apačia	3.69	155.78		
				Viršus			Patikrino J. Šalkauskas (v. pavardė)	
				Apačia				
				Viršus			2019 (įrenginio tyrinėjimo data)	
				Apačia				