

KL
(komunikacija)

šulinys (riebalų gaudyklė)
(įrenginio pavadinimas)

Nr. 86

KORTELE

Vilnius
(miestas)

Viršuliškių skg.
(gatvė)


109 – C – 6
(planšeto nomenklatura)

[75/32 – 0093]



Pririšimo brėžinys



Šulinio pjūviai

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m		Altitudės	Lipynės (medžiaga, kiekis)	
Dangtis		ketus	650			160.00	Ar yra vandens?	
Žemė							Ar yra dujų? Pastabos	
Sienos		g./b.						
Dugnas		bet	1000	5.86		154.14		
Vamzdžiai	1	PVC	400	Viršus			AUKŠČIŲ SISTEMA LAS07	
				Apačia	4.61	155.39		
	2	PVC	400	Viršus				J. Šalkausko personalinė įmonė tel.8 686 80075
				Apačia	4.71	155.29		
				Viršus				Objektas:
				Apačia				
				Viršus			Sudarė	G. Lelekauskas (v. pavardė)
				Apačia				
				Viršus			Patikrino	J. Šalkauskas (v. pavardė)
				Apačia				
			Viršus			2019 (įrenginio tyrinėjimo data)		
			Apačia					