Lietaus kanalizacija (komunikacija) | šulinys (įrenginio pavadinimas) | Nr. 108 | KORTELĖ

Vilnius (miestas) | Pociūno g. (gatvė) | 109-C-9 (75/32 - 0111) (planšeto nomenklatūra)

Vertikalinis



Horizontalinis



Pririšimo brėžinys



Aukščių sistema LAS07

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m		Altitudės
Dangtis		ketus	650			158,74
Žemė				0.00		158,74
Sienos		bet				
Dugnas		bet	1000	2,60		156,14
Vamzdžiai	Nr. 1	pp	200	Viršus		
				Apačia	2,75	155,99
	Nr. 2	pvc	315	Viršus		
				Apačia	2,95	155,79
	Nr. 3	pp	315	Viršus		
				Apačia	2,67	156,07
	Nr. 3a			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 4	pp	200	Viršus		
				Apačia	1,68	157,06
	Nr. 4a	pvc	200	Apačia		
				Apačia	2,60	156,14
	Nr. 4a			Apačia		
				Apačia		

Lipynės 10 (medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? –

Ar yra dujų? –

Pastabos –

Geokada

Kvalifikacijos paž. 1GKV-395

Objektas:

Sudarė: J.Kašėta (v. pavardė) (parašas)

Patikrino: (v. pavardė) (parašas)

2020 10 19 (įrenginio tyrinėjimo data)