Lietaus kanalizacija (komunikacija) | šulinys (įrenginio pavadinimas) | Nr. 143 | KORTELĖ

Vilnius (miestas) | Pociūno g. (gatvė) | 109-C-9 (75/32 - 0112) (planšeto nomenklatūra)

Vertikalinis



Horizontalinis



Pririšimo brėžinys



Aukščių sistema LAS07

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m		Altitudės
Dangtis		ketus	650			158,50
Žemė				0.00		158,50
Sienos		bet				
Dugnas		bet	2000	2,45		156,05
Vamzdžiai	Nr. 1	pp	315	Viršus		
				Apačia	2,56	155,94
	Nr. 2	pp	400	Viršus		
				Apačia	2,63	155,87
	Nr. 3	pp	200	Viršus		
				Apačia	1,66	156,84
	Nr. 3a	pp	200	Viršus		
				Apačia	2,45	156,05
	Nr. 4	pp	160	Viršus		
				Apačia	1,58	156,92
	Nr. 4a	pvc	160	Apačia		
				Apačia	2,45	156,05
	Nr. 5	pvc	160	Apačia	1,82	156,68
	Nr. 5a	pvc	160	Apačia	2,45	156,05

Lipynės 8 (medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? –

Ar yra dujų? –

Pastabos –

Geokada

Kvalifikacijos paž. 1GKV-395

Objektas:

Sudarė: J.Kašėta (v. pavardė) (parašas)

Patikrino: (v. pavardė) (parašas)

2021 05 07 (įrenginio tyrinėjimo data)