



				Trapas		KORTELĖ Nr. 233	
Kl.				(frenginio pavadinimas)		75/32 – 0060	
(komunikacija)				Ažuolyno g.		110-A-13	
Vilnius				(gatvė)		(Planšetės monokliatūra)	
(Miestas)							
ŠULINIO PĖIJIMAI (Matavimų duoti m)				PRARŠIMO BRĖŽINYS			
Horizontalinis 				Vertikalinis  231 1.73 3.63 4.52 233 Žemės 232 darbai X=6064284.31 Y=579824.37			
Pavadi- nimas	Medzia- ga	Diamet- ras	Astumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės 0 (Medžiaga, kiekis)		
Danglis	Ket.	650		169.27			
Žemė			-	169.27			
Stenos	Bet.				Ar yra vandens? nėra		
Dugnas	Bet.	700	1.92	167.35	Ar yra dujų nėra		
Nr.1			Viršus Apacia		Pastabos LAS07		
Nr.2	PVC	200	Viršus Apacia	167.65			
Nr.3			Viršus Apacia				
Nr.4			Viršus Apacia				
Nr.5			Viršus Apacia		UAB "Geo group"		
Nr.6			Viršus Apacia		Sudarė (parašas)		
Nr.7			Viršus Apacia		D. Karalius (parašas)		
					Patikrino (parašas)		
					(pažadė)		
					2019-10-04 (frenginio tyrinėjimo data)		