



<u>Lietaus kanalizacija</u> (komunikacija)		<u>šulinys</u> (irenginio pavadinimas)		Nr. <u>186</u>	KORTELĖ
<u>Vilnius</u> (miestas)		<u>Siesikų g.</u> (gatvė)		<u>110-A-16 (76/32 - 0043)</u> (planšeto nomenklatūra)	


Vertikalinis



Horizontalinis



Pririšimo brėžinys



Auksčių sistema LAS07

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m	Altitudės	Lipynės (medžiaga, kiekis)
Dangtis	ketus	420		162,41	Ar yra vandens?
Žemė			0.00	162,41	Ar yra dujų? Pastabos
Sienos	pvc				
Dugnas	pvc	400	1,88	160,53	
Vamzdžiai	Nr. 1	pvc	160	Viršus Apačia 1,35	 Kvalifikacijos paž. 1GKV-395 Objektas: Sudarė <u>J. Kašėta</u> (v. pavardė) (parašas) Patikrino <u>[Signature]</u> (v. pavardė) (parašas) 2019 11 25 (irenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	pvc	160	Viršus Apačia 1,58	
	Nr. 3			Viršus Apačia	
	Nr. 3			Viršus Apačia	
	Nr. 3a			Viršus Apačia	
	Nr. 4a			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 5a			Viršus Apačia	