





				Šulinys		KORTĖLĖ Nr. 72	
KL							
(komunikacija)				(pėnginio pavadinimas)		75/32 – 0080	
Vilnius				Ąžuolino g.		110-C-1	
(Miestas)				(Gatvė)		(Planšetės moneklatūra)	
ŠULINIO PĮŪVIAI (matmenys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS			
Vertikalinis 				Horizontalinis 			
Vertikalinis 				Horizontalinis 			
Pavadi- nimas	Medžia- ga	Diamet- ras	Atstumas nuo dangcio	Altitude	Lipynės 5		
Dangtis	Kel.	650		168.37	(Medžiaga, kiekis)		
Žemė			-	168.37			
Sienos	Bel.				Ar yra vandens? nėra		
Dugnas	Bel.	1000	2.06	166.31	Ar yra dujų nėra		
Nr.1	PVC	315	Viršus		Pastabos LASO7		
Nr.2	PVC	315	Viršus	166.30			
Nr.3	PVC	250	Viršus	166.42			
Nr.4	PVC	250	Viršus	166.43			
Nr.5			Viršus				
Nr.6			Viršus				
Nr.7			Viršus				
Vamzdžiai					UAB "Geo group"		
					Sudarė		
					(parašas) (pavardė)		
					Patikrinto		
					(parašas) (pavardė)		
					2019-10-04		
					(pėnginio tyrinėjimo data)		