




Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matn., mm	Atstumas nuo dangčio, m		Aukštis	Lipynės nėra (medžiaga, kiekis)	
Dangtis		Ketus	300			166.68	Ar yra vandens nėra	
Žemė		Trinkelės		0.00		166.68	Ar yra dujų nėra	
Sienos		PVC					Pastabos:	
Dugnas		PVC	300				X = 6063953.07/Y = 579733.57	
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	200	Viršus			Objekto Nr.	
				Apačia	1.86	164.82		
	Nr. 2	PVC	200	Viršus				
				Apačia	1.86	164.82		
	Nr. 3	PVC	160	Viršus			Sudarė	
				Apačia	1.86	164.82		
	Nr. 4	PVC	160	Viršus				
				Apačia	1.86	164.82		
	Nr. 5	PVC	160	Viršus			Patikrino	
				Apačia	1.56	165.12		
	Nr. 6			Viršus				
				Apačia				
	Nr. 7			Viršus			(parašas) (v. pavardė) 2020 m. spalio 7 d. (įrenginio tyrinėjimo data)	
				Apačia				
	Nr. 8			Viršus				
				Apačia				
	Nr. 9			Viršus			Kiti duomenys	
				Apačia				
	Nr. 10			Viršus				
				Apačia				
	Nr. 11			Viršus			Matmenys, m	0.3
				Apačia			Sen. Nr./nom. lap.	
	Nr. 12			Viršus			KODAS	3709
				Apačia			Unikalus Nr.	63