




Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm	Atstumas nuo dangčio, m		Aukštis	Lipynės _____ nėra (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		Ketus	300			166.60	Ar yra vandens _____ nėra		
Žemė		Trinkelės		0.00		166.60	Ar yra dujų _____		
Sienos		PVC					Pastabos:		
Dugnas		PVC	300	1.55		165.05	X = 6063921.18/Y = 579739.22		
Vamzdžiai	Nr. 1			Viršus					
				Apačia					
	Nr. 2	PVC	160	Viršus					
				Apačia	1.25	165.35			
	Nr. 3			Viršus					
				Apačia					
	Nr. 4			Viršus					
				Apačia					
	Nr. 5			Viršus			Objekto Nr.		
				Apačia					
	Nr. 6			Viršus			Sudarė		Mindaugas Dilba
				Apačia					
	Nr. 7			Viršus			Patikrino		
				Apačia					
	Nr. 8			Viršus			(parašas) _____ (v. pavardė)		
				Apačia					
Nr. 9			Viršus			2020 m. spalio 7 d. (įrenginio tyrinėjimo data)			
			Apačia						
Nr. 10			Viršus			Kiti duomenys			
			Apačia						
Nr. 11			Viršus			Matmenys, m		0.3	
			Apačia			Sen. Nr./nom. lap.			
Nr. 12			Viršus			KODAS		3709	
			Apačia			Unikalus Nr.		66	