

Liet. nuot. tinkl., dren.
(Komunikacija)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys
(Inginio pavadinimas)

Vilnius
(Miestas)



T. Narbuto
(Gatvė)


Nr.(110-D-13) 233A KORTELĖ

76/32-0124
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės	Lipynės <u>Kopečios</u> (medžiaga, kiekis) Ar yra vandens _____ Ar yra dujų _____ Pastabos <u>X = 6063266.20; Y = 580818.02</u>
Dangtis		Ketus	650			108.04	
Žemė		Asfaltas		0.91		107.13	
Sienos		Plastm.					
Dugnas		Plastm.	2000	9.80		98.24	
Vamzdžiai	Nr. 1	Plast.	1600	Viršus	8.04	100.00	UAB "Inreal GEO"
				Apačia	9.64	98.40	
	Nr. 2	Plast.	1600	Viršus	8.01	100.03	Objekto nr. _____
				Apačia	9.61	98.43	
	Nr. 3	PP	400	Viršus	3.20	104.84	Sudarė  S. Mažonas
				Apačia	3.60	104.44	
	Nr. 4	PP	600	Viršus	2.58	105.46	Patikrino _____
				Apačia	3.18	104.86	
	Nr. 5			Viršus			Parašas _____
				Apačia			
	Nr. 6			Viršus			D. Ditauskas
				Apačia			
	Nr. 7			Viršus			Parašas _____
				Apačia			
	Nr. 8			Viršus			2020-11-11
				Apačia			

(Inginio tyrinėjimo data)