Lietaus kanalizacija (komunikacija) | šulinys (įrenginio pavadinimas) | Nr. 13A | KORTELĖ

Vilnius (miestas) | Siesikų g. (gatvė) | 110–D–1 (76/32 – 0063) (planšeto nomenklatūra)

Vertikalinis



Horizontalinis



Pririšimo brėžinys



Aukščių sistema LAS07

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m		Altitudės
Dangtis		ketus	650			158,68
Žemė				0.00		158,68
Sienos		bet				
Dugnas		bet	2000	4,90		153,78
Vamzdžiai	Nr. 1	pvc	315	Viršus		
				Apačia	2,73	156,95
	Nr. 2	pvc	315	Viršus		
				Apačia	5,28	153,40
	Nr. 3	pvc	200	Viršus		
				Apačia	2,13	156,55
	Nr. 3a	pvc	200	Viršus		
				Apačia	4,90	153,78
	Nr. 4	pvc	200	Viršus		
				Apačia	2,13	156,55
	Nr. 4a	pvc	200	Apačia	4,90	153,78
	Nr. 5	pvc	200	Apačia		
				Apačia	1,60	157,08
	Nr. 5a	pvc	200	Apačia	4,90	153,78

Lipynės 17 (medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? –

Ar yra dujų? –

Pastabos –

Geokada

Kvalifikacijos paž. 1GKV–395

Objektas:

Sudarė: J.Kašėta (v. pavardė) (parašas)

Patikrino: (v. pavardė) (parašas)

2019 11 25 (įrenginio tyrinėjimo data)