

Lietaus kanalizacija (komunikacija)		šulinys (įrenginio pavadinimas)		Nr. 15A		KORTELE	
Vilnius (miestas)		Siesikų g. (gatvė)		110-D-1 (76/32 - 0043) (planšeto nomenklatura)		S ↑	
Vertikalinis		Pririšimo brėžinys					
Horizontalinis		Aukščių sistema LAS07					
Pavadinimas		Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m		Altitudės	
Dangtis		ketus	650	0.00		159,38	
Žemė				0.00		159,38	
Sienos		bet		0.00			
Dugnas		bet	1500	2,28		157,10	
Vamzdžiai	Nr. 1	pvc	315	Viršus			
				Apačia	2,37	157,01	
	Nr. 2	pvc	315	Viršus			
				Apačia	2,37	157,01	
	Nr. 3	pvc	200	Viršus			
				Apačia	1,58	157,80	
	Nr. 3a	pvc	200	Viršus			
				Apačia	2,28	157,10	
	Nr. 4	pvc	200	Viršus			
				Apačia	1,59	157,79	
	Nr. 4a	pvc	200	Viršus			
				Apačia	2,28	157,10	
	Nr. 5			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 5a			Viršus			
				Apačia			

Lipynės 17 (medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens?

Ar yra dujų?

Pastabos

Geokada

Kvalifikacijos paž. 1GKV-395

Objektas:

Sudarė J. Kašėta (v. pavardė) (parašas)

Patikrino (v. pavardė) (parašas)

2019 11 25
(įrenginio tyrinėjimo data)