

Lietaus nuotekos
(Komunikacija)

Lietaus gortelės
(įrenginio pavadinimas)

Vilnius
(Miestas)

Linkmenų
(Gatvė)


Nr.() 108 KORTELĖ

76/32-0029
(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės	Lipynės - (medžiaga, kiekis)	
Dangtis		Ketus	315			112.13	Ar yra vandens -	
Žemė		Gruntas		0.00		112.13	Ar yra dujų -	
Sienos		Plastm.					Pastabos X = 6064633.77; Y = 582201.04	
Dugnas		Plastm.	315	1.10		111.03	LAS07a.s.	
Vamzdžiai	Nr. 1			Viršus			UAB "Kerista"	
				Apačia				
	Nr. 2	PVC	160	Viršus				
				Apačia	0.85	111.28		
	Nr. 3			Viršus			Objekto nr. 2019-17	
				Apačia				
	Nr. 4			Viršus			Sudarė	Ž. Klimas
				Apačia				Pavardė
	Nr. 5			Viršus			Patikrino	T. Vaičiulis
				Apačia				Pavardė
	Nr. 6			Viršus			2019-10-21 (įrenginio tyrinėjimo data)	
				Apačia				
	Nr. 7			Viršus				
				Apačia				
	Nr. 8			Viršus				
				Apačia				