


Lietaus kanalizacijos šulinio Nr. 42 KORTELĖ		111-A-11 76/32-0030
(įrenginio pavadinimas)	(plane)	(planšeto nomenklatūra)
2019	Vilnius	Širvintų
(Šul.pastatymo metai)	(miestas)	(gatvė)

ŠULINIO PJŪVIAI:


Vertikalinis

Pririšimo brėžinys



Horizontalinis

⊕ x= 6064747.61
y= 582397.98



Pavad.	Medž	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės-m.	Lipynės	met 6
Dangtis	ket.	650		118.09		(medžiaga,kiekis)
Žemė			0.00	118.09	Ar yra vandens?	—
Sienos	bet				Ar yra dujų	—
Dugnas	bet	1000	1.80	116.29		
VAMZDŽIAI	Nr.1	PVC	110	Viršus	UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"	
				Apačia 1.40		
	Nr.2	PVC	200	Viršus		
				Apačia 1.79		
					2019.09.	
					(kortelės sudarymo data)	
					(kortelę sudarė)	
					Arvydas Čeklauskas	
					Direktorius	

