


Lietaus kan. Nr.	KORTELE - 132	111-A-8
(irenginio pavadinimas)	(plane)	(planšeto nomenklatūra)
2019	VILNIUS	OZO
(Šul.pastatymo metai)	(miestas)	(gatvė)


ŠULINIO PĖJIVIAI:

Vertikalinis



Pririšimo brėžinys

Horizontalinis



$$\begin{array}{r} 2 \\ \oplus \\ 3 \end{array} \cdot 1 \cdot \frac{x \ 6064869,39}{y \ 582619,06}$$

Pavad.	Medž	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės
Dangtis	ket.	650		115,68	9 (medžiaga, kiekis)
Žemė			0.00		Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų
Dugnas	bet.	1000	3,76	111,92	
VANDŽIAI	Nr.1	PVC	500	Viršus	UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"
				Apačia 3,80	
	Nr.2	PVC	500	Viršus	Objektas
				Apačia 3,80	
	Nr.3	PVC	300	Viršus	
				Apačia 2,86	
	Nr.4			Viršus	
				Apačia	
	Nr.5			Viršus	
				Apačia	
					2019,07.
					(kortelės sudarymo data)
					(kortelės sudarymo data)
					Arvydas Cerniauskas
					Direktorius

