


Lietaus k. Nr. **KORTELE 190** **111-A-8**
 (renginio pavadinimas) (plane) (planšeto nomenklatūra)
2019 **VILNIUS**
 (Šul. pastatymo metai) (miestas) **030**
 (gatvė)

ŠULINIO PJŪVIAI:

Vertikalinis

Pririšimo brėžinys



(0)
(0,50)

Horizontalinis



2

X 6064824,70
Y 582601,75

Pavad.	Medž	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės
Dangtis	ket.	650		114,97	5
Žemė			0.00		(medžiaga, kiekis)
Sienos	bet.				Ar yra vandens?
Dugnas	bet.	1000	1,69	113,28	Ar yra dujų
VANDŽIAI	Nr.1		Viršus		UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"
			Apačia		
	Nr.2	PVC 200	Viršus		Objektas
			Apačia	1,63 113,34	
	Nr.3		Viršus		
			Apačia		
	Nr.4		Viršus		
			Apačia		
	Nr.5		Viršus		
			Apačia		
					2019.07.
					(kortelės sudarymo data)
					(kortelę sudarė)
					Arvydas Čeržauskas
					Direktorius