

Liet. nuot. tinkl., dren.

(Komunikacija)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys

(įrenginio pavadinimas)

Vilnius

(Miestas)

Geležinio Vilko g.

(Gatvė)

Nr.(111-A-9) 85 KORTELĖ


76/32-0028

(Planšeto nomenklatūra)



ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės	Lipynės <u>Kopėčios</u>	
Dangtis	Ketus	650			129.12	(medžiaga, kiekis)	
Žemė	Gruntas		0.00		129.12	Ar yra vandens —	
Sienos	SP					Ar yra dujų —	
Dugnas	SP	2400	5.33		123.79	Pastabos $X = 6064684.03$; $Y = 581842.83$	
Vamzdžiai	Nr. 1	SP	1290	Viršus	1.80	127.32	Aukščių sistema—LAS07
				Apačia	3.09	126.03	
	Nr. 2	SP	1290	Viršus	3.44	125.68	IĮ "Topogama"
				Apačia	4.73	124.39	
	Nr. 3			Viršus			Objekto nr.
				Apačia			
	Nr. 4			Viršus			Sudarė
				Apačia			
	Nr. 5			Viršus			Parašas
				Apačia			
	Nr. 6			Viršus			Patikrino
				Apačia			
	Nr. 7			Viršus			Parašas
				Apačia			
	Nr. 8			Viršus			Pavardė
				Apačia			

2021-05-12

(įrenginio tyrinėjimo data)