




<u>Lietaus kanalizacija</u> (komunikacija)		<u>šulinys</u> (irenginio pavadinimas)		Nr. <u>129A</u>	KORTELE		
<u>Vilnius</u> (miestas)		<u>Verkių g.</u> (gatvė)		<u>111-B-8 (76/32 - 0014)</u> (planšeto nomenklatura)			
S ↑							
Pririšimo brėžinys							
Vertikalinis							
Horizontalinis							
							
1 Aukščių sistema LAS07							
Pavadinimas		Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m	Altitudės	Lipynės (medžiaga, kiekis)	
Dangtis		ketus	320		123,65	Ar yra vandens?	
Žemė				0.00	123,65	Ar yra dujų?	
Sienos		pvc				Pastabos	
Dugnas		pvc	315	2,01	121,64		
Vamzdžiai	Nr. 1	pvc	160	Viršus		 Kvalifikacijos paž. 1GKV-395 Objektas:	
				Apačia	1,37		122,28
	Nr. 2	pvc	160	Viršus			
				Apačia	1,79		121,86
	Nr. 3	pvc	110	Viršus			
				Apačia	1,33		122,32
	Nr. 4			Viršus			
				Apačia			
Nr. 5			Viršus			Sudarė <u>J. Kašėta</u> (v. pavardė) (parašas)	
			Apačia				
Nr. 5a			Apačia				
			Apačia				
Nr. 6			Apačia			Patikrino (v. pavardė) (parašas)	
			Apačia				
Nr. 6a			Apačia			2020 02 03 (irenginio tyrinėjimo data)	