



Lietaus nuotakymas	KORTELE Nr. LŠ-1	184	76/32-0110
2020	VILNIUS	DAUGĖLIŠKID	111-C-11
(įreng. pastatymo metai)	(miestas)	(gatvė)	(planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PJŪVIAI:


Vertikalinis



Horizontalinis



Pririšimo brėžinys:



Pavad.	Medž.	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės
Dangtis	ket.	650		109,10	(medžiaga, kiekis)
Žemė					Ar yra vandens?
Sienos	bet.				UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"
Dugnas	bet.	2000			
VAMZDŽIAI	Nr.1	PP	1000	Viršus	Sudarė: Arvydas Černiauskas Direktorius 2020.05. <i>[Signature]</i>
				Apačia 4,25	
	Nr.2	PP	1000	Viršus	
				Apačia 4,25	
	Nr.3			Viršus	
				Apačia	
	Nr.			Viršus	
				Apačia	
	Nr.			Viršus	
				Apačia	
	Nr.			Viršus	
				Apačia	