


Lietaus kanalizacijos šulinio Nr. 101a		KORTELE	111-C-12 76/32-0110
(įrenginio pavadinimas)		(plane)	(planšeto nomenklatūra)
2019	Vilnius	Kalvarijų	
(Šul.pastatymo metai)	(miestas)	(gatvė)	

ŠULINIO PJŪVIAI:


Vertikalinis

Pririšimo brėžinys



Horizontalinis

⊕ x= 6063620.85
y= 582414.36



Pavad.	Medž	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės met 13	
Dangtis	ket	650		109.40	(medžiaga, kiekis)	
Žemė			0.00	109.40	Ar yra vandens? —	
Sienos	bet				Ar yra dujų —	
Dugnas	bet	1500	3.85	105.55		
VAMZDŽIAI	Nr.1	P P	500	Viršus	UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"	
				Apačia 4.26		
	Nr.2	P P	500	Viršus		
				Apačia 4.26		
					2019.10.24	
					(korteles sudarymo data)	
					"Geodeziniai tyrinėjimai" (korteles sudarė)	
					Arvydas Černiauskas	
					Direktorius	