


Lietaus kanalizacijos šulinio Nr. 125a KORTELĖ		111-C-12 76/32-0111
(įrenginio pavadinimas)	(plane)	(planšeto nomenklatūra)
2019	Vilnius	Kalvarijų
(Šul.pastatymo metai)	(miestas)	(gatvė)

ŠULINIO PJŪVIAI:

Vertikalinis


Pririšimo brėžinys



Horizontalinis



x= 6063649.42
y= 582548.76



Pavad.	Medž	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės	met 2
Dangtis	ket	650		109.33		(medžiaga,kiekis)
Žemė			0.00	109.33	Ar yra vandens?	—
Sienos	bet				Ar yra dujų	—
Dugnas	bet	700	1.20	108.13		
VAMZDŽIAI					UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"	
	Nr.2	PVC	200	Viršus		
				Apačia	1.00	108.33
					2019.10.24 (korteles sudarymo data) Uždaroji akcinė bendrovė "Geodeziniai tyrinėjimai" (korteles sadarė) Arydas Černauskas	