


Lietaus kanalizacijos šulinio Nr. 62a KORTELĖ		111-C-1276/32-0110
(įrenginio pavadinimas)	(plane)	(planšeto nomenklatūra)
2019	Vilnius	Kalvarijų
(Šul.pastatymo metai)	(miestas)	(gatvė)

ŠULINIO PJŪVIAI:


Vertikalinis

Pririšimo brėžinys



Horizontalinis

⊕ x= 6063696.41
y= 582481.57



Pavad.	Medž	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės met 2
Dangtis	ket	650		108.89	(medžiaga, kiekis)
Žemė			0.00	108.89	Ar yra vandens? —
Sienos	bet				Ar yra dujų —
Dugnas	bet	1000	1.20	107.69	
VAMZDŽIAI	Nr.2	PVC	160	Viršus	UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"
				Apačia 1.27	
	Nr.2	PVC	200	Viršus	
				Apačia 1.27	
					2019.10.24 (kortelės sudarymo data)
					Uždaroji akcinė bendrovė "Geodeziniai tyrinėjimai" (kortelę sudarė)
					Arvydas Černiauskas Direktorius