


Lietaus kanalizacijos šulinio Nr. 64a KORTELĖ		111-C-1276/32-0110
(irenginio pavadinimas)	(plane)	(planšto nomenklatūra)
2019	Vilnius	Kalvarijų
(Šul.pastatymo metai)	(miestas)	(gatvė)

ŠULINIO PJŪVIAI:


Vertikalinis

Pririšimo brėžinys



Horizontalinis

⊕ x= 6063689.44
y= 582472.25



Pavad.	Medž	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės	met 2
Dangtis	ket	650		108.70		(medžiaga, kiekis)
Žemė			0.00	108.70	Ar yra vandens?	—
Sienos	bet				Ar yra dujų	—
Dugnas	bet	700	1.20	107.50		
VAMZDŽIAI					UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"	
	Nr.2	PVC	200	Viršus		
				Apačia	1.00	107.70
					2019.10.24	(kortelės sudarymo data)
					(korteles sadarę)	
					Arvydas Černiauskas	

