


Lietaus kanalizacijos šulinio Nr. 72 KORTELĖ		111-C-12 76/32-0111
(įrenginio pavadinimas)	(plane)	(planšeto nomenklatūra)
2019	Vilnius	Kalvarijų
(Šul.pastatymo metai)	(miestas)	(gatvė)

ŠULINIO PJŪVIAI:


Vertikalinis

Pririšimo brėžinys



Horizontalinis

⊕ x= 6063708.93
y= 582547.21



Pavad.	Medž	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės met 2
Dangtis	ket	650		109.23	(medžiaga,kiekis)
Žemė			0.00	109.23	Ar yra vandens? —
Sienos	bet				Ar yra dujų —
Dugnas	bet	1000	1.08	108.15	
VAMZDŽIAI	Nr.1	PVC	Viršus Apačia	200 1.30	UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"
	Nr.2	PVC	Viršus Apačia	200 1.33	
					2019.10.24 (kortelės sudarymo data)
					(kortelę sadarė)
					Geodeziniai tyrimai Vytautas Čerchiauskas Direktorius