



<u>KL</u> (komunikacija)		<u>šulinys</u> (įrenginio pavadinimas)		Nr. <u>1A</u>		KORTELE	
<u>Vilnius</u> (miestas)		<u>Linkmenų g.</u> (gatvė)		<u>111 – C – 2</u> (planšeto nomenklatūra)			

Šulinio pjūviai


Vertikalinis



Horizontalinis



Pririšimo brėžinys



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m		Altitudės	Lipynės (medžiaga, kiekis) Ar yra vandens? Ar yra dujų? Pastabos AUKŠČIU. SISTEMA LASO7... 6064212.80 581946.60
Dangtis		ketus	650			110.73	
Žemė							
Sienos		g. /b.					
Dugnas		g. /b.	3000	2.17		108.56	
Vamzdžiai	1	GRP	1200	Viršus			 J. Šalkausko personalinė įmonė tel. 8 686 80075
				Apacia	3.21	107.52	
	2	g. /b.	800	Viršus			
				Apacia	3.21	107.52	
				Viršus			
				Apacia			
				Viršus			
				Apacia			
Objektas:							
Sudarė						O. Mingilė (v. pavardė) (parašas)	
Patikrino						J. Šalkauskas (v. pavardė) (parašas)	
2019 09							
(įrenginio tyrinėjimo data)							