

<u>Drenažas</u> (komunikacija)		<u>šulinys</u> (įrenginio pavadinimas)		Nr. <u>111A</u>	KORTELĖ		
<u>Vilnius</u> (miestas)		<u>Linkmenų g.</u> (gatvė)		<u>111-C-5 (76/32 - 0088)</u> (planšeto nomenklatūra)			
		S ↑					
		Prišimo brėžinys					
Vertikalinis							
Horizontalinis							
Aukščių sistema LAS07							
Pavadinimas		Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m	Altitudės	Lipynės (medžiaga, kiekis)	
Dangtis		ketus	320		108,76	Ar yra vandens?	
Žemė				0.00	108,76	Ar yra dujų?	
Sienos		pvc				Pastabos	
Dugnas		pvc	315	1,23	107,53		
Vamzdžiai	Nr. 1	pvc	110	Viršus		 Kvalifikacijos paž. 1GKV-395 Objektas:	
				Apačia	1,16		107,60
	Nr. 2	pvc	160	Viršus			
				Apačia	1,18		107,58
	Nr. 3	pvc	110	Viršus			
				Apačia	1,16		107,60
	Nr. 3a			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 3a			Viršus			
				Apačia			
Nr. 4			Apačia			Sudarė <u>J. Kašėta</u> (v. pavardė) (parašas)	
			Apačia				
Nr. 4a			Apačia			Patikrino (v. pavardė) (parašas)	
			Apačia				
2019 07 05 (įrenginio tyrinėjimo data)							