




<u>Drenažas</u> (komunikacija)		<u>šulinys</u> (įrenginio pavadinimas)		Nr. <u>73</u>		KORTELĖ	
<u>Vilnius</u> (miestas)		<u>Linkmenų g.</u> (gatvė)		<u>111-C-5 (76/32 - 0088)</u> (planšeto nomenklatūra)		S ↑	
Vertikalinis 		Pririšimo brėžinys					
Horizontalinis 							
Aukščių sistema LAS07							
Pavadinimas		Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m		Altitudės	
Dangtis		ketus	320	[hatched box]		109,62	
Žemė		[hatched box]	[hatched box]	0.00		109,62	
Sienos		pvc	[hatched box]	[hatched box]		[hatched box]	
Dugnas		pvc	315	1,25		108,37	
Vamzdžiai	Nr. 1	pvc	110	Viršus			
				Apačia	1,20	108,42	
	Nr. 2	pvc	110	Viršus			
				Apačia	1,20	108,42	
	Nr. 3			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 3a			Viršus			
				Apačia			
Nr. 4			Viršus				
			Apačia				
Nr. 4a			Apačia				
			Apačia				



Kvalifikacijos paž. 1GKV-395

Objektas:

Sudarė	J. Kašėta
	(v. pavardė) (parašas)
Patikrino	
	(v. pavardė) (parašas)

2019 07 05
(įrenginio tyrinėjimo data)