

Drenažas
(komunikacija)

Vilnius
(miestas)

šulinys
(irenginio pavadinimas)

Linkmenų g.
(gatvė)

Nr. 75

KORTELE

111-C-5 (76/32 - 0088)
(planšeto nomenklatura)

S

↑

Pririšimo brėžinys

Vertikalinis

Horizontalinis

Aukščių sistema LAS07

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m	Altitudės	Lipynės (medžiaga, kiekis)
Dangtis	ketus	320		109,15	Ar yra vandens?
Žemė			0.00	109,15	Ar yra dujų?
Sienos	pvc				Pastabos
Dugnas	pvc	315	1,47	107,68	
Vamzdžiai	Nr. 1	pvc	110	Viršus Apačia	1,37 107,88
	Nr. 2	pvc	160	Viršus Apačia	1,40 107,75
	Nr. 3	pvc	110	Viršus Apačia	1,37 107,88
	Nr. 4	pvc	110	Viršus Apačia	1,37 107,88
	Nr. 3a			Viršus Apačia	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 4a			Viršus Apačia	
				Viršus Apačia	
				Viršus Apačia	
				Viršus Apačia	

Geokada

Kvalifikacijos paž. 1GKV-395

Objektas:

Sudarė J. Kašėta (v. pavardė) (parašas)

Patikrino (v. pavardė) (parašas)

2019 07 05
(irenginio tyrinėjimo data)